DAC4S 正誤について 2004.6.13

1. 対象基板

基板名の DAC4S の右側に「Ver. 2」の記載がないものが対象になります。

2. 正誤部

シルク印刷に間違いがあります。下図は修正後のものです。

シルクの間違いは 16 のみです 青丸部:シルク印刷間違い(7箇所) 赤丸部:シルク印刷抜け(3カ所)

O- R19 - C **O-** R20 O C6 O O C7 O OC8 0 **O** C9 **O** • P22 V+ R17 P21 GND (C)h_fujiwar a_1995 • ₽20 V~ R15 R16 P19 GND اج Ver 2 _ე<mark>გ</mark> 000 PCM61P 4PARA, DAC4S 1015 IC10 P18 VD 0 0 000 اج 0 109 000 1016 IC8 P1*7* VE ී 0 0 0 + 000 ها ş H 00 ⊕ ••• 000000 0 000000000000 1014 00 IC1 TC9245N **}**0 IC3 000000000000000 P16 0 00 VC P15 GND 0 64 0 O 0 C1 O O-RIO -O 0 23 0 R5.0- R4 P12_{f1/3} O P13_{6ND} P13_{6ND} P14 **R**2 82 R11 0-R12 0 65 0 P10_{GND} • Pilinz